


HRM310K1

F-14 MOTEUR TRAVAIL



FR.

VP77F1400A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	36010-VP7-A01	ENS. MOTEUR, TRAVAIL			001	0	0
2	76111-VP7-000	CARCASSE, MOTEUR			001	0	0
3	76411-VP7-010	POIGNEE, REGLAGE EN HAUTEUR			001	0	0
4	90102-VP7-000	BOULON SPECIAL, 6MM			004	0	0
5	91351-VP7-000	JOINT TORIQUE, MONTAGE MOTEUR			001	0	0
6	76451-VP7-A00	CHAPEAU DE POIGNEE			001	0	0